

Nombre del Programa / Proyecto: Viviendas Económicas

Fecha/Hora: 04/05/20 09:58:08

FORMULARIO: P02

1) COD. PRO.	2) UBICACIÓN		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASISTIMIENTO	6) SAT. EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Resolución de adjudicación	8) Fecha de resolución de adjudicación	9) META INICIAL 2020	10) META A INCLUIR ANOS FUTUROS	11) CANTIDAD DE VIVIENDAS CUMPLIDAS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EFECTUACIÓN	13) A INICIAR	14) PARALIZADAS	15) RESCINDIDAS	16) ANULADAS	17) AVANCE PROYECTO	18) ESTADO DE LAS OBRAS	19) FECHA DE INICIO	20) NRO DE LICITACIÓN	21) OBSERVACIONES	
	Zona	X																				
2	21 J	463420	733791	SAN PEDRO	San Pedro del Ycaemanú	San Pedro del Ycaemanú	0	5/18/12	0	44	0	0	0	44	0	0	0.00%	Paralizado		01911	Contrato de llamado 019-11 adjudicado a Colábrar Ingeniería D. S. de 60 millones de Guaraníes para 16 unidades de viviendas y las 44 unidades serán ejecutadas por un nuevo llamado.	N
4	21 J	573082	716758	GUIBIRA	Municipio Jose Troche	Terminación de 50 viviendas en Municipio J. Troche	0	8/31/11	0	50	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto		00311	En proceso de rescisión de contrato para posterior llamado a licitación de terminación de viviendas.	N
4	21 J	551394	7116837	GUIBIRA	Iturbe	Iturbe	0	8/31/11	0	50	0	0	0	0	0	0	88.81%	Paralizado		00311	En proceso de rescisión de contrato para posterior llamado a licitación de terminación de viviendas.	N
5	21 J	555569	7188333	CAAGUAZU	Chel Oviedo	3 Bloques de 8 Departamentos - Chel Oviedo	2509	12/17/14	24	0	0	0	0	24	0	0	26.49%	Paralizado	18/09/2016	00914	CONVENIO MODIFICATORIO DE LA RESOLUCIÓN N° 563 DE FECHA 29/ABRIL/14 DE REINTEGRO. EN PROCESO DE JUICIO PARA DESALCOJO Cuenta final 12/07/18	N
5	21 J	559756	7183695	CAAGUAZU	Chel Oviedo	Calle Hoy 2 - Chel Oviedo	692	5/18/12	0	60	0	0	0	60	0	0	55.69%	Paralizado	12/07/2018	01911	Según Informe de la Agr. Laura Coriani memo DSFO N° 0751/14 de fecha 08/05/2014 el porcentaje de avance de obra es de 55.32%.	S
10	21 J	721511	7180390	ALTO PARANA	Ciudad del Este	Ciudad del Este - km 10 Acaray	1463	8/31/11	150	0	0	0	0	0	150	0	65.32%	Rescindido	06/05/2014	00311	Por Exp N° 1552-20 la Comtaría remita Borrador de Convenio y fecha que sea anual al Exp 92635-19	S
11	21 J	458541	7195004	CENTRAL	Capitá	2 Bloques de 12 Departamentos - Capitá	2866	12/21/16	24	0	0	0	0	24	0	0	71.19%	Paralizado	18/12/2019	00716	En proceso ajuste de proyecto ejecutivo para elaborar el llamado a licitación.	S
11	21 J			CENTRAL	Mariano Roque Alonso	Terminación de 3 veces de Campesino MRA	0		93	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Proyecto		00618	En proceso ajuste de proyecto ejecutivo para elaborar el llamado a licitación.	S
11	21 J			CENTRAL	Mariano Roque Alonso	Refuerzo y saneamiento estructural de las líneas de tendido eléctrico Hidroeléctrica M.T.A.	662	12/14/18	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	23/10/2019	00618	Se emite Acta de Recepción DEFINITIVA en fecha 20-01-2020.	N
11	21 J	446608	7215115	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	Baño Pofelino - M.R.	658	5/7/12	33	0	0	0	0	33	0	0	17.13%	Paralizado	03/02/2014	01911	En proceso de rescisión de contrato para posterior llamado a licitación de terminación de viviendas.	S
11	21 J	453817	7220793	CENTRAL	Limpio	Banco Villa Rosa Martín - Rincón del Peñón - Limpio	6920	5/18/12	60	0	0	0	0	60	0	0	60.41%	Paralizado	01/07/2019	01911	Según Informe presentado en Exp N° 27847-18 correspondiente al Ing. Edgar Diaz de Bedoya el porcentaje de avance de obra acumulado es de 60.41 fecha de Inspección 01/07/2019.	S
11	21 J	453817	7220793	CENTRAL	Limpio	Banco Villa Rosa Martín - Rincón del Peñón - Limpio	6920	5/18/12	60	0	0	0	0	60	0	0	60.41%	Paralizado	01/07/2019	01911	Según Informe presentado en Exp N° 27847-18 correspondiente al Ing. Edgar Diaz de Bedoya el porcentaje de avance de obra acumulado es de 60.41 fecha de Inspección 01/07/2019.	S
11	21 J	453817	7220793	CENTRAL	Limpio	Banco Villa Rosa Martín - Rincón del Peñón - Limpio	6920	5/18/12	60	0	0	0	0	60	0	0	60.41%	Paralizado	01/07/2019	01911	Según Informe presentado en Exp N° 27847-18 correspondiente al Ing. Edgar Diaz de Bedoya el porcentaje de avance de obra acumulado es de 60.41 fecha de Inspección 01/07/2019.	S
11	21 J	453817	7220793	CENTRAL	Limpio	Banco Villa Rosa Martín - Rincón del Peñón - Limpio	6920	5/18/12	60	0	0	0	0	60	0	0	60.41%	Paralizado	01/07/2019	01911	Según Informe presentado en Exp N° 27847-18 correspondiente al Ing. Edgar Diaz de Bedoya el porcentaje de avance de obra acumulado es de 60.41 fecha de Inspección 01/07/2019.	S
11	21 J	453817	7220793	CENTRAL	Limpio	Banco Villa Rosa Martín - Rincón del Peñón - Limpio	6920	5/18/12	60	0	0	0	0	60	0	0	60.41%	Paralizado	01/07/2019	01911	Según Informe presentado en Exp N° 27847-18 correspondiente al Ing. Edgar Diaz de Bedoya el porcentaje de avance de obra acumulado es de 60.41 fecha de Inspección 01/07/2019.	S
11	21 J	453817	7220793	CENTRAL	Limpio	Banco Villa Rosa Martín - Rincón del Peñón - Limpio	6920	5/18/12	60	0	0	0	0	60	0	0	60.41%	Paralizado	01/07/2019	01911	Según Informe presentado en Exp N° 27847-18 correspondiente al Ing. Edgar Diaz de Bedoya el porcentaje de avance de obra acumulado es de 60.41 fecha de Inspección 01/07/2019.	S
11	21 J	453817	7220793	CENTRAL	Limpio	Banco Villa Rosa Martín - Rincón del Peñón - Limpio	6920	5/18/12	60	0	0	0	0	60	0	0	60.41%	Paralizado	01/07/2019	01911	Según Informe presentado en Exp N° 27847-18 correspondiente al Ing. Edgar Diaz de Bedoya el porcentaje de avance de obra acumulado es de 60.41 fecha de Inspección 01/07/2019.	S
11	21 J	453817	7220793	CENTRAL	Limpio	Banco Villa Rosa Martín - Rincón del Peñón - Limpio	6920	5/18/12	60	0	0	0	0	60	0	0	60.41%	Paralizado	01/07/2019	01911	Según Informe presentado en Exp N° 27847-18 correspondiente al Ing. Edgar Diaz de Bedoya el porcentaje de avance de obra acumulado es de 60.41 fecha de Inspección 01/07/2019.	S
11	21 J	453817	7220793	CENTRAL	Limpio	Banco Villa Rosa Martín - Rincón del Peñón - Limpio	6920	5/18/12	60	0	0	0	0	60	0	0	60.41%	Paralizado	01/07/2019	01911	Según Informe presentado en Exp N° 27847-18 correspondiente al Ing. Edgar Diaz de Bedoya el porcentaje de avance de obra acumulado es de 60.41 fecha de Inspección 01/07/2019.	S
11	21 J	453817	7220793	CENTRAL	Limpio	Banco Villa Rosa Martín - Rincón del Peñón - Limpio	6920	5/18/12	60	0	0	0	0	60	0	0	60.41%	Paralizado	01/07/2019	01911	Según Informe presentado en Exp N° 27847-18 correspondiente al Ing. Edgar Diaz de Bedoya el porcentaje de avance de obra acumulado es de 60.41 fecha de Inspección 01/07/2019.	S
11	21 J	453817	7220793	CENTRAL	Limpio	Banco Villa Rosa Martín - Rincón del Peñón - Limpio	6920	5/18/12	60	0	0	0	0	60	0	0	60.41%	Paralizado	01/07/2019	01911	Según Informe presentado en Exp N° 27847-18 correspondiente al Ing. Edgar Diaz de Bedoya el porcentaje de avance de obra acumulado es de 60.41 fecha de Inspección 01/07/2019.	S
11	21 J	453817	7220793	CENTRAL	Limpio	Banco Villa Rosa Martín - Rincón del Peñón - Limpio	6920	5/18/12	60	0	0	0	0	60	0	0	60.41%	Paralizado	01/07/2019	01911	Según Informe presentado en Exp N° 27847-18 correspondiente al Ing. Edgar Diaz de Bedoya el porcentaje de avance de obra acumulado es de 60.41 fecha de Inspección 01/07/2019.	S
11	21 J	453817	7220793	CENTRAL	Limpio	Banco Villa Rosa Martín - Rincón del Peñón - Limpio	6920	5/18/12	60	0	0	0	0	60	0	0	60.41%	Paralizado	01/07/2019	01911	Según Informe presentado en Exp N° 27847-18 correspondiente al Ing. Edgar Diaz de Bedoya el porcentaje de avance de obra acumulado es de 60.41 fecha de Inspección 01/07/2019.	S
11	21 J	453817	7220793	CENTRAL	Limpio	Banco Villa Rosa Martín - Rincón del Peñón - Limpio	6920	5/18/12	60	0	0	0	0	60	0	0	60.41%	Paralizado	01/07/2019	01911	Según Informe presentado en Exp N° 27847-18 correspondiente al Ing. Edgar Diaz de Bedoya el porcentaje de avance de obra acumulado es de 60.41 fecha de Inspección 01/07/2019.	S
11	21 J	453817	7220793	CENTRAL	Limpio	Banco Villa Rosa Martín - Rincón del Peñón - Limpio	6920	5/18/12	60	0	0	0	0	60	0	0	60.41%	Paralizado	01/07/2019	01911	Según Informe presentado en Exp N° 27847-18 correspondiente al Ing. Edgar Diaz de Bedoya el porcentaje de avance de obra acumulado es de 60.41 fecha de Inspección 01/07/2019.	S
11	21 J	453817	7220793	CENTRAL	Limpio	Banco Villa Rosa Martín - Rincón del Peñón - Limpio	6920	5/18/12	60	0	0	0	0	60	0	0	60.41%	Paralizado	01/07/2019	01911	Según Informe presentado en Exp N° 27847-18 correspondiente al Ing. Edgar Diaz de Bedoya el porcentaje de avance de obra acumulado es de 60.41 fecha de Inspección 01/07/2019.	S
11	21 J	453817	7220793	CENTRAL	Limpio	Banco Villa Rosa Martín - Rincón del Peñón - Limpio	6920	5/18/12	60	0	0	0	0	60	0	0	60.41%	Paralizado	01/07/2019	01911	Según Informe presentado en Exp N° 27847-18 correspondiente al Ing. Edgar Diaz de Bedoya el porcentaje de avance de obra acumulado es de 60.41 fecha de Inspección 01/07/2019.	S
11	21 J	453817	7220793	CENTRAL	Limpio	Banco Villa Rosa Martín - Rincón del Peñón - Limpio	6920	5/18/12	60	0	0	0	0	60	0	0	60.41%	Paralizado	01/07/2019	01911	Según Informe presentado en Exp N° 27847-18 correspondiente al Ing. Edgar Diaz de Bedoya el porcentaje de avance de obra acumulado es de 60.41 fecha de Inspección 01/07/2019.	S
11	21 J	453817	7220793	CENTRAL	Limpio	Banco Villa Rosa Martín - Rincón del Peñón - Limpio	6920	5/18/12	60	0	0	0	0	60	0	0	60.41%	Paralizado	01/07/2019	01911	Según Informe presentado en Exp N° 27847-18 correspondiente al Ing. Edgar Diaz de Bedoya el porcentaje de avance de obra acumulado es de 60.41 fecha de Inspección 01/07/2019.	S
11	21 J	453817	7220793	CENTRAL	Limpio	Banco Villa Rosa Martín - Rincón del Peñón - Limpio	6920	5/18/12	60	0	0	0	0	60	0	0	60.41%	Paralizado	01/07/2019	01911	Según Informe presentado en Exp N° 27847-18 correspondiente al Ing. Edgar Diaz de Bedoya el porcentaje de avance de obra acumulado es de 60.41 fecha de Inspección 01/07/2019.	S
11	21 J	453817	7220793	CENTRAL	Limpio	Banco Villa Rosa Martín - Rincón del Peñón - Limpio	6920	5/18/12	60	0	0	0	0	60	0	0	60.41%	Paralizado	01/07/2019	01911	Según Informe presentado en Exp N° 27847-18 correspondiente al Ing. Edgar Diaz de Bedoya el porcentaje de avance de obra acumulado es de 60.41 fecha de Inspección 01/07/2019.	S
11	21 J	453817	7220793	CENTRAL	Limpio	Banco Villa Rosa Martín - Rincón del Peñón - Limpio	6920	5/18/12	60	0	0	0	0	60	0	0	60.41%	Paralizado	01/07/2019	01911	Según Informe presentado en Exp N° 27847-18 correspondiente al Ing. Edgar Diaz de Bedoya el porcentaje de avance de obra acumulado es de 60.41 fecha de Inspección 01/07/2019.	S
11	21 J	453817	7220793	CENTRAL	Limpio	Banco Villa Rosa Martín - Rincón del Peñón - Limpio	6920	5/18/12	60	0	0	0	0	60	0	0	60.41%	Paralizado	01/07/2019	01911	Según Informe presentado en Exp N° 27847-18 correspondiente al Ing. Edgar Diaz de Bedoya el porcentaje de avance de obra acumulado es de 60.41 fecha de Inspección 01/07/2019.	S
11	21 J	453817	7220793	CENTRAL	Limpio	Banco Villa Rosa Martín - Rincón del Peñón - Limpio	6920	5/18/12	60	0	0	0	0	60	0	0	60.41%	Paralizado	01/07/2019	01911	Según Informe presentado en Exp N° 27847-18 correspondiente al Ing. Edgar Diaz de Bedoya el porcentaje de avance de obra acumulado es de 60.41 fecha de Inspección 01/07/2019.	S
11	21 J	453817	7220793	CENTRAL	Limpio	Banco Villa Rosa Martín - Rincón del Peñón - Limpio	6920	5/18/12	60	0	0	0	0	60	0	0	60.41%	Paralizado	01/07/2019	01911	Según Informe presentado en Exp N° 27847-18 correspondiente al Ing. Edgar Diaz de Bedoya el porcentaje de avance de obra acumulado es de 60.41 fecha de Inspección 01/07/2019.	S
11	21 J	453817	7220793	CENTRAL	Limpio	Banco Villa Rosa Martín - Rincón del Peñón - Limpio	6920	5/18/12	60	0	0	0	0	60	0	0	60.41%	Paralizado	01/07/2019	01911	Según Informe presentado en Exp N° 27847-18 correspondiente al Ing. Edgar Diaz de Bedoya el porcentaje de avance de obra acumulado es de 60.41 fecha de Inspección 01/07/2019.	S
11	21 J	453817	7220793	CENTRAL	Limpio	Banco Villa Rosa Martín - Rincón del Peñón - Limpio	6920	5/18/12	60	0	0	0	0	60	0	0	60.41%	Paralizado	01/07/2019	01911	Según Informe presentado en Exp N° 27847-18 correspondiente al Ing. Edgar Diaz de Bedoya el porcentaje de avance de obra acumulado es de 60.41 fecha de Inspección 01/07/2019.	S
11	21 J	453817	7220793	CENTRAL	Limpio	Banco Villa Rosa Martín - Rincón del Peñón - Limpio	6920	5/18/12	60	0	0	0	0	60	0	0	60.41%	Paralizado	01/07/2019	01911	Según Informe presentado en Exp N° 27847-18 correspondiente al Ing. Edgar Diaz de Bedoya el porcentaje de avance de obra acumulado es de 60.41 fecha de Inspección 01/07/2019.	S
11	21 J	453817	7220793	CENTRAL	Limpio	Banco Villa Rosa Martín - Rincón del Peñón - Limpio	6920	5/18/12	60	0	0	0	0	60	0	0	60.41%	Paralizado	01/07/2019	01911	Según Informe presentado en Exp N° 27847-18 correspondiente al Ing. Edgar Diaz de Bedoya el porcentaje de avance de obra acumulado es de 60.41 fecha de Inspección 01/07/2019.	S
11	21 J	453817	7220793	CENTRAL	Limpio	Banco Villa Rosa Martín - Rincón del Peñón - Limpio	6920	5/18/12	60	0	0	0	0	60	0	0	60.41%	Paralizado	01/07/2019	01911	Según Informe presentado en Exp N° 27847-18 correspondiente al Ing. Edgar Diaz de Bedoya el porcentaje de avance de obra acumulado es de 60.41 fecha de Inspección 01/07/2019.	S
11	21 J	453817	7220793	CENTRAL	Limpio	Banco Villa Rosa Martín - Rincón del Peñón - Limpio	6920	5/18/12	60	0	0	0	0	60	0	0	60.41%	Paralizado	01/07/2019	01911	Según Informe presentado en Exp N° 27847-18 correspondiente al Ing. Edgar Diaz de Bedoya el porcentaje de avance de obra acumulado es de 60.41 fecha de Inspección 01/07/2019.	S
11	21 J	453817	7220793	CENTRAL	Limpio	Banco Villa Rosa Martín - Rincón del Peñón - Limpio	6920	5/18/12	60	0	0	0	0	60	0	0	60.41%	Paralizado	01/07/2019	01911	Según Informe presentado en Exp N° 27847-18 correspondiente al Ing. Edgar Diaz de Bedoya el porcentaje de avance de obra acumulado es de 60.41 fecha de Inspección 01/07/2019.	S
11	21 J	453817	7220793	CENTRAL	Limpio	Banco Villa Rosa Martín - Rincón del Peñón - Limpio	69															

FORMULARIO: P02

1) COD. DPTO.	2) UBICACIÓN		3) DEPARTAMENTO	4) DISTRITO	5) PROYECTO O ASENTAMIENTO	6) SAT O EMPRESA CONSTRUCTORA	7) Reseñación de adjudicación	8) Fecha de reseñación de adjudicación	9) META INICIAL 2020	10) META INCLUIR ANOS FUTUROS	11) CANTIDAD DE VIVIENDAS CULMINADAS	12) CANTIDAD DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	13) A INICIAR	14) PARALIZADAS	15) RESPONDIAS ANULADAS	16) AVANCE PROYECTO	17) ESTADO OBRAS	18) FECHA DE INICIO	19) AÑO DE LICITACIÓN	20) OBSERVACIONES	
	Zona	X																			
11		X	CENTRAL	Luque	Bloque de 12 departamentos en Ysa - Luque	A Ictar	0		12	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto				S
11			CENTRAL	Luque	Bloque de 12 departamentos en Casala Guay - Luque	A Ictar	0		12	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto				S
11			CENTRAL	Luque	Bloque de 32 viviendas - Alveard	A Ictar	0		9	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto				S
12	21 J	371688	RIEBURUCU	Par	Terminación de 50 viviendas - Par	A Ictar	0		0	50	0	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto				N
12	21 J	387068	RIEBURUCU	Alveard	Terminación de 32 viviendas - Alveard	A Ictar	0		0	32	0	0	0	0	0	0,00%	En Proyecto				N
									461	375	0	0	0	336	190	0					

FIRMAS

DIRECTOR GENERAL

*[Firma]*  
Claudia Cardozo

RESPONSABLE DEL CONTROL DE PUNTOS

*[Firma]*  
Marta Cecilia

RESPONSABLE CARGA DE PUNTOS

*[Firma]*  
Marta Cecilia

OBS: Metas a incluir Afios Futuros, corresponden a metas productivas a ser incluidas en años futuros conforme a disponibilidad presupuestaria.

Supervisión  
M.L.V.H.

Supervisión  
de Obras Licitadas  
M.U.V.H.